



**ACTA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
CEAJ-DT-SD-SM-LPL-029/2019
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
"SEGUNDA VUELTA"**

**"SERVICIO CORRECTIVO Y DE REPARACIÓN DE GENERADOR MARCA MILLER TIPO
BOB-CAT-225 NT-DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO"**

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 catorce horas con treinta minutos del día 08 ocho de julio de 2019 dos mil diecinueve, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Administración, Jurídico e Innovación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ubicada en la Avenida Alemania No. 1377 de la Colonia Moderna, los interesados en participar en el desahogo de la presente Junta de Aclaraciones derivada de la **LICITACIÓN PÚBLICA CEAJ-DT-SD-SM-LPL-029/2019, SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ "SERVICIO CORRECTIVO Y DE REPARACIÓN DE GENERADOR MARCA MILLER TIPO BOB-CAT-225 NT-DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO"**.

Contándose con la asistencia del C. Hermilio de la Torre Delgadillo- Subdirector de Servicios Generales, la Lic. Martha Leticia Márquez Tapia – Jefe del Departamento de Compras Gubernamentales, y la C. Alicia del Carmen Freeman Figueroa, Comprador.

Informándose que se recibieron las preguntas conforme al punto **5.1** de las BASES, de los siguientes proveedores interesados en participar en la Licitación Pública Local CEAJ-DT-SD-SM-LPL-029/2019, Sin Concurrencia del Comité, siendo las que a continuación se les brindará las respuestas correspondientes:

SOLUCIONES TÉCNICAS ROMA SA DE CV

PREGUNTAS:

1* SERIE DE LA MAQUINA

RESPUESTA.- Se aclara a los interesados en participar en la presente Licitación que conforme a lo solicitado en el Anexo 1 de las Bases de Licitación que la serie de la máquina es KH534499.

ESTA HOJA FORMA PARTE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ CEAJ-DT-SD-SM-LPL-029/2019,
"SERVICIO CORRECTIVO Y DE REPARACIÓN DE GENERADOR MARCA MILLER TIPO BOB-CAT-225 NT-DE LA CEAJ",
CELEBRADA EL 08 DE JULIO DE 2019.

Página 1 de 3





2* ¿MARCA, MODELO Y SERIE DEL MOTOR?

RESPUESTA.- Se aclara a los interesados en participar en la presente Licitación que conforme a lo solicitado en el Anexo 1 de las Bases de Licitación la marca es MILLER MODELO BOBCAT 225 NT, MOTOR MARCA KHOLER, DEBIDO AL ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO NO FUE POSIBLE DETECTAR NÚMERO DE SERIE DEL MOTOR.

3* ¿CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE LA MAQUINA DEJO DE FUNCIONAR?

RESPUESTA.- Se aclara a los interesados en participar en la presente Licitación que conforme a lo solicitado en el Anexo 1 de las Bases de Licitación, LA MAQUINA TRABAJA, SIN EMBARGO NO PRESENTA POTENCIA PARA FUNDIR LA SOLDADURA.

4* ¿LA MAQUINA A TENIDO MODIFICACIONES TÉCNICAS?

RESPUESTA.- Se aclara a los interesados en participar en la presente Licitación que conforme a lo solicitado en el Anexo 1 de las Bases de Licitación NO HA TENIDO NINGUNA MODIFICACIÓN.

5* ¿CUANTO TIEMPO TIENE SIN TRABAJAR LA MAQUINA?

RESPUESTA.- Se aclara a los interesados en participar en la presente Licitación que conforme a lo solicitado en el Anexo 1 de las Bases de Licitación, la maquina tiene sin trabajar DESDE DICIEMBRE DE 2018.

6* ¿LA MAQUINA SE ENCUENTRA AL INTEMPERIE?

RESPUESTA.- Se aclara a los interesados en participar en la presente Licitación que conforme a lo solicitado en el Anexo 1 de las Bases de Licitación SÍ SE ENCUENTRA AL INTEMPERIE.

7* ¿ESTA COMPLETO EL MECANISMO DE EL MOTOR Y ACELERACIÓN?

RESPUESTA.- Se aclara a los interesados en participar en la presente Licitación que conforme a lo solicitado en el Anexo 1 de las Bases de Licitación, SÍ ESTÁ COMPLETO SIN EMBARGO PRESENTA DAÑO.

8* ¿ESTA COMPLETO Y FUNCIONAL EL TABLERO FRONTAL?

RESPUESTA.- Se aclara a los interesados en participar en la presente Licitación que conforme a lo solicitado en el Anexo 1 de las Bases de Licitación SÍ ESTÁ COMPLETO Y SÍ FUNCIONA.



9* ¿EL GENERADOR ESTA QUEMADO O EN QUE ESTADO SE ENCUENTRA?

RESPUESTA.- Se aclara a los interesados en participar en la presente Licitación que conforme a lo solicitado en el Anexo 1 de las Bases de Licitación EL GENERADOR NO ESTA DAÑADO.



10* ¿CUANTAS HORAS DE TRABAJO TIENE Y SI ESTA FUNCIONAL?

RESPUESTA.- Se aclara a los interesados en participar en la presente Licitación que conforme a lo solicitado en el Anexo 1 de las Bases de Licitación CUENTA CON 11,108 HORAS DE TRABAJO.

11* ¿ES BOBINA DE IGNICIÓN Y/O BOBINA DE ACELERACIÓN?

RESPUESTA.- Se aclara a los interesados en participar en la presente Licitación que conforme a lo solicitado en el Anexo 1 de las Bases de Licitación ES DE BOBINA DE IGNICIÓN.

Por lo anterior, quedan contestadas y aclaradas las preguntas entregadas en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en las Bases, por lo que no habiendo más aclaraciones que realizar y que no tienen dudas con relación a las bases de Licitación objeto del mismo, se da por terminada la Junta Aclaratoria de la LICITACIÓN PÚBLICA CEAJ-DT-SD-SM-LPL-029/2019, SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ "SERVICIO CORRECTIVO Y DE REPARACIÓN DE GENERADOR MARCA MILLER TIPO BOB-CAT-225 NT-DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO", a las **14:40 catorce horas con cuarenta minutos**, firmando en esta acta los que intervinieron y quisieron hacerlo, asimismo, se hace constar que no se contó con la asistencia del área requirente.

NOMBRE	FIRMA
C. Hermilio de la Torre Delgadillo Subdirector de Servicios Generales (Unidad Centralizada de Compras)	
Lic. Martha Leticia Márquez Tapia Jefa del Departamento de Compras Gubernamentales	
C. Alicia del Carmen Freeman Figueroa Comprador	